



SOLUTIONS FOR PROFESSIONAL CONSTRUCTION



HYCOL KD PLUS

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АКРИЛОВЫЙ КЛЕЙ
ДЛЯ УКЛАДКИ ВСЕХ ВИДОВ
 ГИБКИХ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

- ✓ ЭКОЛОГИЧНЫЙ ПРОДУКТ
- ✓ ВЫСОКИЕ АДГЕЗИОННЫЕ СВОЙСТВА
- ✓ ПОДХОДИТ ДЛЯ ПОЛА И СТЕН
- ✓ ДЛИТЕЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ
- ✓ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИИ



HYCOL KD PLUS

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АКРИЛОВЫЙ КЛЕЙ
ДЛЯ УКЛАДКИ ВСЕХ ВИДОВ ГИБКИХ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ



ОПИСАНИЕ

Универсальный акриловый клей в водной дисперсии, с высокими адгезионными свойствами и длительным рабочим временем, подходит для приклеивания эластичных гомогенных и гетерогенных ПВХ, пробки, линолеума, резины в рулонах (толщиной до 3 мм) и текстильных напольных и настенных покрытий на впитывающие и плохо впитывающие основания. Морозостойкий продукт. HYCOL KD PLUS содержит очень низкое количество ЛОС (летучих органических соединений) и классифицирован как EC1 plus немецкой сертификационной организацией GEV. .

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА



Нанесение
С помощью шпателя Lechner n.1-2



Подходит для использования в помещении



Подходит для мебели на колесах



Время выдержки
около 20 минут
Открытое время
около 60 минут
Время до легкой эксплуатации
4 часа
Окончательная полимеризация
48-72 часа



Цвет
Белый



Химическая основа
Акриловая смола в водной дисперсии



Хранение
12 месяцев в оригинальной закрытой упаковке



Расход
250-400 г/м²



Температура применения
+10÷+30°C



Очистка
Водой (пока продукт не высох)



Морозостойкий



Фасовка
5 кг /15 кг

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть прочным, чистым, стабильным, сухим, излишне не пыльным, не загрязненным такими продуктами, как масла и воски. Максимально допустимое содержание влаги:

- Бетонные основания макс. 2,0%; с подогревом 1,7%.
- Гипсовые или ангидритные основания макс. 0,5%; с подогревом 0,2%.

Перед началом работ произведите замер влажности основания, если влажность повышена, правильную укладку производить нельзя. Поверхности с повышенным пылеобразованием и недостаточно плотные или сильно абсорбирующие основания следует обработать грунтами PRIMER AC PLUS или PRIMER 99 (концентрат). Ангидритовые основания должны быть обработаны в соответствии с инструкциями производителя. Основания с недостаточно ровной поверхностью нужно выравнивать с помощью самовыравнивающихся составов на цементной основе, предварительно загрунтовав поверхность грунтом PRIMER 99. Основания с повышенной влажностью (макс. 5% CM метод) должны быть обработаны подходящими грунтами с функцией создания пароизоляционной мембраны из серии PU, EPOPRIMER, в зависимости от впитывающей способности поверхности, на последний слой грунта, пока он еще свежий, необходимо насыпать достаточное количество сухого кварцевого песка подходящего размера (0,5 - 1 мм), для фиксации его на поверхности, впоследствии удалив излишки, которые не закрепились после высыхания грунта, после произвести шлифовку, и затем приступить к выравниванию нивелирующими составами толщиной не менее 2-3мм. Основания с подогревом можно только укреплять, не создавая пароизоляционную мембрану (при необходимости обратиться в технический отдел).

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

Клей должен принять температуру помещения. Тщательно размешайте перед использованием.

Нанесение с выдержкой: Нанесите клей на основание с помощью зубчатого шпателя соответствующего размера (Lechner №2). Подождите, пока клей частично подсохнет (около 20 минут), рекомендуем проводить пальцевое тестирование*, тк на схватывание клея влияют температура в помещении, влажность и основание, на которое производится укладка. Затем положите покрытие на подсыхший клей, и сразу же прикатайте его специальным валиком для удаления воздуха и полного контакта материала с клеем. Производите укладку в течении рабочего времени клея 60 минут (Время может изменяться в зависимости от температуры и влажности в помещении).

Нанесение способом повторного приклеивания: Нанесите клей на основание с помощью зубчатого шпателя. Используйте шпатель Lechner № 2 с расходом клея 300 г/м². Производите укладку без ожидания времени выдержки (мокрый метод приклеивания) и после контакта с клеем сразу же снимите покрытие и дайте клею подсохнуть для усиления адгезионных свойств. После того, как клей стал достаточно липким укладывайте покрытие и прикатайте его специальным валиком для удаления воздуха и полного контакта материала с клеем. Способ особенно подходит для приклеивания на плохо впитывающие основания покрытий с достаточно низкой впитывающей способностью, а также для исправления ошибок, которые могут возникнуть в процессе монтажа.

Контактный способ приклеивания: Клей должен быть нанесен равномерно на обе поверхности с помощью соответствующего шпателя с расходом 150 г/м² на одну сторону (Lechner № 1). Избыток клея может вызвать весьма заметные неровности на поверхности после высыхания. Дайте клею подсохнуть около 10-15 минут, внимательно следите за клеем, т.к. чем меньше Hycol KD Plus у вас нанесено, тем быстрее он у вас схватывается. Для определения готовности клея проведите проверку следующими способами: пальцевый тест* и визуальный осмотр. Возможно, потребуются внести коррективы по времени выдержки в зависимости от фактических условий, таких как температура и влажность. После соблюдения условий времени выдержки приступайте к укладке покрытия и сразу же прикатайте его специальным валиком для удаления воздуха и полного контакта покрытия с клеем. Открытое время для монтажа около 40 минут.

*Пальцевое тестирование проводится легким касанием до клеевого рифа. Клей НЕ должен переноситься на палец, но должен оставаться достаточно липким для монтажа. Т.е. при усиленном надавливании он будет переноситься на палец.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

За несколько часов до укладки извлеките приклеиваемое покрытие из упаковки, разложите его на полу, чтобы уменьшить его натяжение и дать ему акклиматизироваться к рабочей среде. Время нанесения и склеивания, указанное в характеристиках, относится к температуре окружающей среды + 20°C и относительной влажности воздуха 50%. Храните продукт в помещении с соответствующей требованиям температуре. Избегайте воздействия высоких и низких температур.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием ознакомьтесь с паспортом безопасности продукта. Хорошо проветривайте помещение во время и после использования, надевайте защитные перчатки и соблюдайте все действующие правила техники безопасности. Не выбрасывайте остаточный продукт в почву, поверхностные воды или стоки. При утилизации продукта соблюдайте законодательство страны применения. Для получения дополнительной информации обратитесь в службу технической поддержки.

ГАРАНТИЙНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Приведенная здесь информация основана на теоретических и практических знаниях компании Lechner. Информация данного технического листа не носит обязательного характера. Просьба обращаться в техническую поддержку с любыми дополнительными замечаниями или вопросами.